



---

# Cours de sérigraphie


## Type d'enduction




≈ séchage 40°C max.




≈ séchage 40°C max.



≈ séchage 40°C max.




≈ séchage 40°C max.



≈ séchage 40°C max.

## Sens de raclage et positionnement (Exemple)



Marges minimum :

- haut = 10 cm
- gauche = 10 cm
- droite = 10 cm
- bas = 17 cm